



*Ministero dell'Istruzione*

## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ORSINO ORSINI"**

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado**

Sede legale: Viale Kennedy, 14 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

Sedi: Braccagni, Buriano, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto

C.F. 80006120531 - Codice meccanografico GRIC80900Q

P.E.O. [gric80900q@istruzione.it](mailto:gric80900q@istruzione.it) P.E.C. [gric80900q@pec.istruzione.it](mailto:gric80900q@pec.istruzione.it)

Tel. +39 0564 933597 Fax +39 0564 933774

Sito web: [scuolecastiglione.edu.it](http://scuolecastiglione.edu.it)

Circolare n.259

Ai genitori/esercanti la responsabilità genitoriale – scuola infanzia Castiglione della Pescaia

Al personale docente – scuola infanzia Castiglione della Pescaia

Al Direttore S.G.A.

Bacheca circolari sito web

In Evidenza – sito web

Oggetto: *lavori di rifacimento della copertura - Comunicazione*;

Si comunica che nei giorni precedenti sono stati eseguiti sopralluoghi con il DL Geom. Maurizio Bellaveglia del Comune di Castiglione della Pescaia per l'intervento di rifacimento della copertura della scuola dell'infanzia.

Con lo stesso e l'impresa sono state concordate alcune disposizioni come riportate nell'elenco sottostante:

- l'accesso all'area di cantiere avverrà nella parte retrostante da dove accede CAMST;
- l'area di accesso al cantiere è interdetta all'accesso degli alunni mediante recinzione metallica fissa;
- il ponteggio e le recinzioni sono state disposte in modo da mantenere in essere le vie di esodo antincendio;
- Il ponteggio presente nel giardino è stato opportunamente recintato in modo da non permettere l'ingresso nell'area sottostante ai bambini. Tale recinzione è stata realizzata con rete metallica a maglia fine e rete plastificata rossa;
- Le lavorazioni in corrispondenza dei punti di ingresso e uscita saranno eseguiti nei periodi di fermo scuola, quindi in assenza di transito;

Si sottolinea infine che il ponteggio serve solo come punto di accesso alla copertura e protezione contro la caduta dall'alto e non come ponte di servizio.

Dal sopralluogo eseguito e dalle misure messe in atto, i rischi interferenziali sono ridotti al minimo ed è pertanto possibile riutilizzare i giardini a servizio della scuola.

Si allega alla presente documentazione fotografica relativa alla sistemazione degli apprestamenti.

Cordiali saluti

Castiglione della Pescaia, 15/04/2021

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Angelo Salvatore Costarella

**Firmato digitalmente da ANGELO SALVATORE COSTARELLA**